

# SMED PIT STOP

1

Raccogliere dati, immagini e filmati su come avviene il Set-up

2

Separare Set-Up interno e Set-Up esterno

3

Convertire il Set-Up interno in Set-Up esterno

4

Ridurre i tempi di Set-Up interno

5

Ridurre i tempi di Set-Up esterno

6

Documentare la nuova partenza

7

Documentare il nuovo metodo

